



**Contraintes du sol et du sous-sol**  
Commune de Mareil-en-France



N° 14\_11\_1840

Source : IGN-EDITOPUS2015-IGN-EDITOPUS2015-IGN-EDITOPUS2015-IGN-EDITOPUS2015-IGN-EDITOPUS2015  
Projet : Plan de Prévention des Risques  
Date : 10 mai 2017

**Attention :**  
Les axes de ruissellement ne coïncident pas toujours avec la topographie donnée par les courbes de niveau. L'imprécision des courbes de niveau sur la BDTopo peut en être la cause.

- Axes de ruissellement temporaire lors d'orages
- Secteurs susceptibles d'être soumis à la dissolution naturelle du gypse

- Carrières**
- Périmètres non réglementaires
  - Périmètre dits "R111.3" valant "R111"

- Limite communale
- Cours d'eau
- Surface d'eau ou bassin

